BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
DEUTSCHES PATENTAMT

Deutsche Kl.: 63

Int. Cl.:

(1) (1)	Offenlegungsschrift	1755 619
_	<b>O O</b>	

② Aktenzeichen: P 17 55 2519.3 ② Anmeldetag: 31. Mai 1958

Offenlegungstag: 12. August 1971

Ausstellungspriorität: -

30 Unionspriorität

② Datum: -

Sand: —

Aktenzeichen: —

Bezeichnung: Kraftfahrzeug mit einem abnehmbaren Dachaufsatz

6 Zusatz zu: \_\_\_

Ausscheidung aus:

(f) Anmelder: Dr.-Ing. b. c. F. Porsche KG, 7000 Stuttgart

Vertreter: —

Als Erfinder benannt: Trenkler, Werner, 7144 Asperg

Benachrichtigung gemäß Art. 7 § 1 Abs. 2 Nr. 1 d. Ges. v. 4. 9. 1967 (BGBl. I S. 960): 20. 1. 19

ORIGINAL INSPECTED

1755619

N 78

Patentanmeldung

Firma Dr.-Ing.h.c. F. Porschestraße 42

Kraftfahrzeug mit einem abnehmbaren Dachaufsatz

Die Erfindung betrifft ein Kraftfahrzeug, insbesondere Personenkraftwagen mit einem den Fahrgastraum freistehend überspannenden Rollbügel und einem abnehmbaren Dachaufsatz, der mittels Spannverschlüsse am Windschutzscheibenrahmen sowie Rollbügel gehalten ist.

Es ist ein Dachaufsatz bekannt, der im eingebauten Zustand an Teilen des Aufbaues aufliegt, wodurch zu seiner Halterung schwere, komplizierte und deshalb teuere Verschlüsse verwendet werden müssen.

Die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe besteht darin, die Ausbildung des Dachaufsatzes und seine Halterung den Belastungen im Fahrbetrieb besser anzupassen.

BAD ORIGINAL

1755619

2

Dies wird gemis der Erfindung dadurch erreicht, das die Wirkungsrichtungen dat Spennverschillese am Windschutzscheibenrahmen im wesentlische barallel zu einer Ebene des Dachaufsatzes und am Rollbing im wesentlichen lotrecht zu dieser Ebene verlaufen, wobst far Windschutzscheibenrahmen und der Dachaufsatz Abschnitte milweisen, die eine ineinandergreifende Verbindung erebglichen. Durch des Ausmerwirken des Windschulte scheibenrahmens mit dem Dechaufsatz und die funktionsgerentte Anordnung der Spannverschillese ist eine sichere und mit einfachen Mitteln ausgeführte Halterung des Dachaufsatzes geschaffen. Der Windschützscheibenrahmen weist eine leiste auf und der Dachaufsatz umfast eine Rinne, die unter Zwischenschaltung eines nachgiebigen Dichtkörpers zusammenwirken. Dadurch wird eine wirksame und stabile Abstützung des Dachaufsatzes am Windschutzscheibenrahmen erreicht, gegen die beim Fahren auftretenden interdruckkräfte. Die Spannverschlüsse am Windschutzscheibenrahmen umfassen ein Spannglied, das mit einem an der der Windschutzscheibe zugswandten Seite des Windschutzscheibenrahmens angebrachten Abstlitzglied zusammenwirkt Durch diese Vorkehrung ist ein unerwünschtes Lösen der Spannverschlüsse durch Schwingungseinflüsse oder dergleichen susgeschlossen. Das Abstitzglied wird vorzugsweise durch einen mit einer Ausprägung versehenen Blechwinkel gebildet. Um die zwischen der Leiste des Windschutzscheibenrehmens und der Rinne des Dachaufsatzes auftretenden Fortigungstolerensen ausgleichen zu können, sind die Spannglieder der Spannverschildese längen: verstellbar ausgebildet.

BAD ORIGINAL

1755619

N 78

3

Der mit dem Rollbügel zusammenwirkende Spannverschluß wird durch einen Gummikörper gebildet, der in seiner Wirkungsrichtung einen dehnbaren Abschnitt aufweist. Dadurch wird eine äusserst billige Ausführung eines Spannverschlußes möglich. Der mit einer am Rollbügel angeordneten Lasche zusammenwirkende Spannverschluß umfaßt zwei Teile, die über eine Gewindeverbindung miteinander verbunden sind. Durch diese Vorkehrung kann die Spannung des Spannverschlußes auf einfache
Art wahlweise eingestellt werden.

In der Zeichnung ist ein Ausführungsbeispiel der Erfindung dargestellt. Es zeigt:

- Fig. 1 eine Seitenansicht eines erfindungsgemäßen Dachaufsatzes eines Kraftfahrzeuges
- Fig. 2 einen Schnitt durch den Windschutzscheibenrahmen des Kraftfahrzeuges im Bereich des Dachaufsatzes in größerem Maßstab
- Fig. 3 einen Schnitt durch den Dachaufsatz im Bereich des Rollbügels in größerem Maßstab
- Fig. 4 einen Schnitt nach der Linie IV-IV der Fig. 3.

Das Kraftfahrzeug 1 umfaßt in dem in Fig. 1 dargestellten Bereich einen festen Aufbau 2 mit dem ein Rahmen 3
für eine Windschutzscheibe 4 sowie ein einen Fahrgastraum 5
frei überspannenden Rollbügel 6 fest verbunden sind. Der Fahrgastraum 5 ist durch eine Tür 7 zugängig und wird zwischen
Windschutzscheibenrahmen 3 und Rollbügel 6 von einem Dachaufsatz 8 abgedeckt. Zur Abdeckung des hinteren Teils des Fahrgastraumes 5 ist eine Heckscheibe 9 vorgesehen.

109833/0638

й 7Ł

4

1755619

Der Windschutzschelbenrahmen 3 (Fig. 2) umfaßt Blechpressteile 10, 11 sowie ein Versteifungsteil 12. Die Blechpressteile 10, 11 sind an Flanschen 13, 14, 15, 16 unter Zwischenschaltung des Verstärkungsteiles 12 durch Punktschweißen miteinander verbunden. Die Flansche 14, 16 werden von einem Dichtkörper 17 umschlossen, der die Windschutzscheibe 4 in Lage hält. An der dem Fanrgastraum 5 zugewandten Seite des Windschutzscheibenrahmens 3 ist eine Leiste 18 vorgesehen, die an den Blechpresstellen 10, 11 mittels Punktschweißen befestigt ist. Der dem Windschutzscheibenrahmen 3 im oberen Bereich gegenüberliegende Dachaufsatz & ist beispielsweise aus Kunststoff hergestellt und weißt eine Rinne 19 auf, die unter Zwischenschaltung eines nachgiebigen Dichtkörpers 20 mit der Leiste 18 des Windschutzscheibenrahmens 3 zusammenarbeitet. Zur Halterung des Dachaufsatzes 8 am Windschutzschelbenrahmen 3 ist dieser mit einem an sich bekannter Spannverschluß 21 verschen. Der Spannverschluß 21 weilt ein zweiteiliges über ein Schraubenschloß 22, 22' längenverstellbares Spannglied 23 auf, das mit einem am Blechpressteil 11 des Windschutzscheiberrahmens 3 angebrachten Abstützglied 24 zusammenwirkt. Zum Betätigen des Spannverschlu?es 21 ist eine seitlich verschwenkbar ausgebildete Handhabe 25 vorgesehen, die in der Zeichnung mit unterbrochenen Linien dargestellt ist und die zum Öffnen nach unten gedrückt wird.

N 7.8

1755619

-**\$**-

Der Rollbügel 6 (Fig. 3) wird im wesentlichen durch einen aus tiefgezogenen Blechteilen 25, 26 bestehenden Kastenträger gebildet. der den Fahrgastraum 5 bogenförmig überspannt. Die Blechteile 25, 26 weisen Abkantungen 27, 28, 29, 30 auf, an denen sie durch Punktschweißen miteinander verbunden sind. An der der Heckscheibe 9 des Fahrzeuges 1 zugewandten Seite des Rollbügels 6 ist ein dichtendes Gummiprofil 31 vorgesehen. Das Gummiprofil 31 umgreift mit einer Rinne die Abkantungen 27, 29 der Blechteile 25, 26 des Rollbügels 6 und hält die Heckscheibe 9 in Lage. Der Dachaufsatz 8 weist in seinem hinteren Bereich einen trägerartigen Abschnitt 32 auf, der unter Zwischenschaltung von Dichtkörpern 33, 33' am Blechteil 26 des Sturzbügels 6 aufliegt. Außerdem ist an der Innenseite des Dachaufsatzes 8 ein Widerlager 34 vorgesehen, an welchem ein Spannverschluß 35 schwenkbar angelenkt ist, der in eine am Blechteil 25 des Sturzbügels 6 befestigten Lasche 36 eingreift. Der Spannverschluß 35 wird beispielsweise durch ein aus Gummi bestehendes elastisches Zwischenglied 36 gebildet, das einen dehnbaren Abschnitt 37 aufweist und mit dem eine Handhabe 38 über eine Gewindeverbindung zusammengeschlossen ist. Zu diesem Zweck ist das Zwischenglied 30'mit einer Gewindebuchse 39 und die Handhabe 35 mit einem Gewindezapfen 40 versehen.

1755619

-6-

6

Damit der Spannverschluß 35 auch bei Beschädigungen durch Materialfehler, unsachgemäße Behandlung oder dergleichen funktionsfähig bleibt, kann das elastische Zwischenglied 36' und die Handhabe 38 mit einem Sicherungsteil verbunden sein, das in der Zeichnung nicht näher dargestellt ist.

and the state of the

1755619

#### 4

### Patentansprüche

- i. Kraftfahrzeug, insbesondere Personenkraftwagen mit einem den Fahrgastraum freistehend überspannenden Rollbügel und einem abnehmbaren Dachaufsatz, der mittels Spannverschlüsse am Windschutzscheibenrahmen sowie Rollbügel gehalten ist, dadurch gekennzeichnet, daß die Wirkungsrichtungen der Spannverschlüsse (21, 35) am Windschutzscheibenrahmen (3) im wesentlichen parallel zur Ebene des Dachaufsatzes (8) und am Rollbügel im wesentlichen lotrecht zu dieser Ebene verlaufen, wobei der Windschutzscheibenrahmen (5) und der Dachaufsatz (8) Abschnitte aufweisen, die eine ineinandergreifende Verbindung ermöglichen.
- 2. Kraftfahrzeuge nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Windschutzscheibenrahmen (3) eine Leiste (18) aufweist und der Dachaufsatz (8) eine Rinne (19) umfaßt, die unter Zwischenscheitung eines nachgiebigen Dichtkörpers (20) zusammenwirken.
- 3. Kraftfahrzeug nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Spannverschlüsse (21) am Windschutzscheibenrahmen ein Spannglied (23) umfassen, das mit einem an der der Windschutzscheibe (4) zugewandten Seite des Windschutzscheibenrahmens (3) angebrachten Abstützglied (24) zusammenwirkt.

BAD ORIGINAL

1755619

-8-


8

- 4. Kraftfahrzeug nach Anspruch 1 und 3, dadurch gekennzeichnet, daß das Abstützglied (24) durch einen mit einer Ausprägung versehenen Blechwinkel gebildet wird.
- 5. Kraftfahrzeug nach Anspruch 1 und 3, dadurch gekennzeichnet, daß das Spannglied (23) des Spannverschlußes (21) längenverstellbar ausgebildet ist.
- 6. Kraftfahrzeug nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der mit dem Rollbügel (6) zusammenwirkende Spannverschluß (35) durch einen Gummikörper gebildet wird, der in seiner Wirkungsrichtung einen dehnbaren Abschnitt aufweist.
- 7. Kraftfahrzeug nach Anspruch 1 und 6, dadurch gekennzeichnet, daß der mit einer am Rollbügel 6 angeordneten
  Lasche (36) zusammenwirkende Spannverschluß (35) zwei Teile
  umfaßt, die über eine Gewindeverbindung miteinander verbunden
  sind.

**g** Leerseite

1755619

Fig.1







Fig.2







Fig.4



# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:	
☐ BLACK BORDERS	
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES	
☐ FADED TEXT OR DRAWING	
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING	
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES	
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS	
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS	
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT	
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY	

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.